

Mærke: BMW **Årgang:** 1990

Model: 535 **Låsetype:** Centrållås





Bemærkninger:

1. Når vognen er helt tør for strøm. Åben bagklap. Tilslut strøm til bagagerumslyset og der er så igen strøm på systemet og problemet løst.